

Образец **УПРОЩЕННОГО** Акта техзаключения

ИП Иваненко В.С.	Сертификат соответствия №ЕАС.04ИБН1.СУ.10097 от 16.02.2023г. Выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
+79787349808, +79789038260 tehakt@mail.ru	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
	№ 165

Заказчик:

МБОУ «_____»

Исполнитель:

ИП Иваененко В.С. , 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Куйбышева 91, кв. 103

Оборудование

Наименование, модель	Ноутбук
Год выпуска	2010
Инвентарный номер	101000560

**Основание для выдачи акта
технического заключения:**

Согласно поданной заявки определение технического состояния возможности дальнейшей эксплуатации или неремонтопригодности оборудования, подлежащего списанию и утилизации.

**Заключение по результатам
экспертизы:**

В результате осмотра и диагностики оборудования выявлены:

Повреждение дисплея. Неисправность материнской платы.

Представленное устройство не пригодно к использованию. Подлежит списанию и утилизации.

Оборудование собрано и возвращено владельцу в первоначальном состоянии

...

Дата выдачи заключения __ . __ . 2023г.

Техническое заключение получил.
Претензий к исполнителю не имею.

Заказчик

Исполнитель

_____/_____/

_____/В.С. Иваненко/

Образец РАСШИРЕННОГО Акта техзаключения

АКТ

технического заключения

от « _____ » _____

ИП Иваненко В.С. составил настоящий акт о непригодности к эксплуатации нижеперечисленного оборудования, принадлежащего **Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению** « _____ »

Компьютер в комплекте

Инвентарный № **101000560**

Дата выпуска 2006 г

Износ в % 100

При освидетельствовании обнаружены повреждения:

Внешние повреждения: деформация верхней панели, сколы на корпусе монитора

Шасси: окислено из-за длительной эксплуатации

Печатный монтаж: окисление дорожек в блоке питания, микротрещины в материнской плате, высыхание конденсаторов

Жгутовой монтаж: разрушение шлейфов привода дисководов, накопительного диска (винтчестера)

Выход из строя процессора, блока питания, регистров памяти, конденсаторов

Регуляторы: не работает клавишная станция

Блоки: требуется замена процессора, блока питания, конденсаторов, регистров памяти, материнской платы

Комплектность: укомплектован

Заключение по результатам экспертизы:

По своему техническому состоянию вышеуказанное устройство непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению, в следствии полной утраты потребительских свойств, в том числе физического и морального износа. Рекомендовано к списанию и снятию с учета, из-за невозможности его дальнейшего использования по функциональному назначению и нерентабельного ремонта (восстановления)

ЗАКАЗЧИК

Директор МБОУ

« _____ »

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Иваненко В.С.

_____ / _____ /

_____ **В.С. Иваненко**